

## Teljusens ljuslåga

*oktober 2014*

Under de senaste månaderna har de observerats att vissa av våra Teljus uppvisat bristfällig storlek på ljuslågan. För att motverka detta har ett grundligt testande införts vid våra produktionslokaler i Cumbria och en minimumgräns på acceptabel ljuslåga har införts. Under september fick ett antal Teljusdofter en större veke för att försäkra en kraftigare ljuslåga. Testerna fortsätter på fabriken för att försäkra att vi levererar ljus som brinner optimalt och ger en acceptabel höjd på ljuslågan samt uppfyller våra brinntider. Förändringen ute på fältet kommer att synas succesivt beroende på åtgång och lagerhållning.